

Navodila za prepajanje razkužilnih robčkov za hitro razkuževanje hup DRY XL roll s sredstvom za razkuževanje površin


1. korak

Za zaščito hup krp iz flisa pred kontaminacijo priporočamo nošenje zaščitne obleke in rokavic. Pred vstavljanjem novega zvitka razkužite škatlo hup BOX in pokrov škatle hup BOX znotraj in zunaj, zlasti v vdolbini zvezdaste odprtine.



2. korak

Vrečko iz folije razrežite vzdolž predvidene črte in zvitek skupaj z vrečko položite v škatlo hup BOX.



3. korak

Odvino od izdelka in zahtevanega časa učinkovanja odmerite 1,5 do 2,0 litra sredstva za razkuževanje podjetja Hagleitner in ga spiralno prelijte po zvitku iz flisa.



4. korak

Sedaj potegnite notranjo krpo iz sredine zvitka v zvezdasto odprtino pokrova.



5. korak

Namestite pokrov na škatlo hup BOX. Zdaj zaprite pokrov tako, da se zaskoči. Previdno zaprite tudi zaščitni pokrov s križno odprtino.

6. korak

Po 30. minutah so robčki popolnoma prepojeni in pripravljene za uporabo.

7. korak

Medtem popolnoma izpolnite nalepko, ki je priložena škatli in jo prilepite na škatlo hup BOX.

Informacija

Za uporabo pripravljene robčki so uporabni 28 dni. Škatlo hup BOX in pokrov pred vsakim polnjenjem temeljito očistite ali termično obdelajte.